
















Fixeringsage nt	Parameter	Yttre förpackning
0,5 ml NaOH 20% (w/w)	Kyanidy	<p>Leverantör: ALS Czech Republic s. r. o., Na Harfě 336/9, 190 00, Prag 9, Tel: +420 226 226 228 20% NaOH CAS 1310-73-2</p> <p>H314 Orsakar allvarliga hud- och ögonskador. P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. P303+P361+P353 Vid kontakt med hud (eller hår): Ta omedelbart av alla förorenade kläder. skölj huden med vatten/dusch. P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om sådana används och om de är lätta att ta ut. Fortsätt sköljningen. P313 Sök läkarvård/behandling.</p>  FARA
0,7 ml HNO ₃ 67% 1:2	Totalt metaller Kvicksilver – totalt (avloppsvatte n)	<p>Leverantör: ALS Czech Republic s. r. o., Na Harfě 336/9, 190 00, Prag 9, Tel: +420 226 226 228 5mol/l HNO₃ CAS 7697-37-2</p> <p>H314 Orsakar allvarliga hud- och ögonskador. P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. P303+P361+P353 Vid kontakt med hud (eller hår): Ta omedelbart av alla förorenade kläder. skölj huden med vatten/dusch. P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om sådana används och om de är lätta att ta ut. Fortsätt sköljningen. P313 Sök läkarvård/behandling.</p>  FARA
0,5 ml (NH) ₄₂ SO ₄ + NH ₄ OH (1mol/l)	Cr (VI)	<p>Leverantör: ALS Czech Republic s. r. o., Na Harfě 336/9, 190 00, Prag 9, Tel: +420 226 226 228 (NH)₄₂ SO₄ + 1mol/l NH₄ OH CAS 7783-20-2 + 1336-21-6</p> <p>H314 Orsakar allvarliga hud- och ögonskador. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering</p>   FARA

		<p>P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd.</p> <p>P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om sådana används och om de är lätta att ta ut. Fortsätt sköljningen.</p> <p>P337+P313 Om ögonirritation kvarstår: Sök medicinsk rådgivning/behandling.</p>	
<p>0,4 ml H₂ SO₄ 59% (w/w)</p>	<p>Karbofuran (summa) Benfurakarb Karbosulfan</p>	<p>Leverantör: ALS Czech Republic s. r. o., Na Harfě 336/9, 190 00, Prag 9, Tel: +420 226 226 228 59% H₂ SO₄ CAS 7664-93-9</p> <p>H314 Orsakar allvarliga hud- och ögonskador. P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. P303+P361+P353 Vid kontakt med hud (eller hår): Ta omedelbart av alla förorenade kläder. skölj huden med vatten/dusch. P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om sådana används och om de är lätta att ta ut. Fortsätt sköljningen. P313 Sök läkarvård/behandling.</p>	 FARA
<p>0,4 ml H₂ SO₄ 59% (w/w)</p>	<p>CHSK, NH₄⁺, N- Kjeldahl, P-hål.</p>	<p>Leverantör: ALS Czech Republic s. r. o., Na Harfě 336/9, 190 00, Prag 9, Tel: +420 226 226 228 59% H₂ SO₄ CAS 7664-93-9</p> <p>H314 Orsakar allvarliga hud- och ögonskador. P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. P303+P361+P353 Vid kontakt med hud (eller hår): Ta omedelbart av alla förorenade kläder. skölj huden med vatten/dusch. P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om sådana används och om de är lätta att ta ut. Fortsätt sköljningen. P313 Sök läkarvård/behandling.</p>	 FARA

0,8 ml zinkacetat 25 g/l	H ₂ S Sulfider	<p>Leverantör: ALS Czech Republic s. r. o., Na Harfě 336/9, 190 00, Prag 9, Tel: +420 226 226 228 25 g/l (CH₃ COO)₂ Zn CAS 5970-45-6</p> <p>H302 Skadligt vid förtäring H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, med långtidseffekter P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering P273 Undvik utsläpp till miljön. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart CENTRUM FÖR GIFTIG INFORMATION eller läkare. P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om sådana används och om de är lätta att ta ut. Fortsätt sköljningen. P332+P313 Vid hudirritation: sök läkarvård/ behandling</p>	  VARNING
1,2 ml EDTA (2,5%)	SO ₃ ⁽²⁻⁾ Sulfiter	<p>Leverantör: ALS Czech Republic s. r. o., Na Harfě 336/9, 190 00, Prag 9, Tel: +420 226 226 228 2,5% [CH₂ N(CH₂ CO₂ H)]₂₂ CAS 5970-45-6</p> <p>H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om sådana används och om de är lätta att ta ut. Fortsätt sköljningen. P337+P313 Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarvård/ behandling.</p>	 VARNING
0,6 ml EDA i NaOH (0,2% viktprocent)	BrO ₃ ⁻ , ClO ₃ ⁻ , ClO ₂ ⁻ Bromater, kloriter och klorater	<p>Leverantör: ALS Czech Republic s. r. o., Na Harfě 336/9, 190 00, Prag 9, Tel: +420 226 226 228 0,5 % C₂₄ (NH)₂₂ + 0,2 % NaOH CAS 107-15-3 + 1310-73-2</p>	    FARA

		<p>H226 Brandfarlig vätska och ånga. H302 Skadligt vid förtäring. H311 Giftigt vid hudkontakt. H314 Orsakar allvarliga hud- och ögonskador. H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning P210 Skydda från värme/gnistor/öppen låga/varma ytor. – Rökning förbjuden. P261 Undvik inandning av damm/rök/gas/dimma/ånga/aerosoler P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering P271 Använd endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. P301+P330+P331 Vid förtäring: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P303+P361+P353 VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Ta genast av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten/dusch. P304+P340 VID ANDNING: Flytta den skadade till frisk luft och håll honom/henne i viloställning för att underlätta andningen. P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om sådana används och om de är lätta att ta ut. Fortsätt sköljningen. P333+P313 Vid hudirritation eller hudutslag: uppsök läkare/behandling. P342+P311 Vid andningssvårigheter: kontakta giftinformationscentral eller läkare.</p>
<p>på begäran: HNO₃ till pH<2, 9,9 ml HNO₃ 67 %.</p>	Radiologi	<p>Leverantör: ALS Czech Republic s. r. o., Na Harfě 336/9, 190 00, Prag 9, Tel: +420 226 226 228 67% HNO₃ CAS 7697-37-2</p> <div style="display: flex; align-items: center;">   <div style="margin-left: 10px;"> <p>FARA</p> </div> </div> <p>H314 Orsakar allvarliga hud- och ögonskador. H272 Kan förvärra brand; oxidationsmedel P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. P303+P361+P353 Vid kontakt med hud (eller hår): Ta genast av alla förorenade kläder. skölj huden med vatten/dusch. P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om sådana används och om de är lätta att ta ut. Fortsätt sköljningen. P313 Sök läkarvård/behandling.</p>



2 ml HNO ₃ 40%.	AOX	<p>Leverantör: ALS Czech Republic s. r. o., Na Harfě 336/9, 190 00, Prag 9, Tel: +420 226 226 228 40%HNO₃ CAS 7697-37-2</p> <p>H314 Orsakar allvarliga hud- och ögonskador. P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. P303+P361+P353 Vid kontakt med hud (eller hår): Ta genast av alla förorenade kläder. skölj huden med vatten/dusch. P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om sådana används och om de är lätta att ta ut. Fortsätt sköljningen. P313 Sök läkarvård/behandling.</p>
2,5 ml CuSO ₄ + H ₃ PO ₄ (21%)	Fenolindex	<p>Leverantör: ALS Czech Republic s. r. o., Na Harfě 336/9, 190 00, Prag 9, Tel: +420 226 226 228 10% CuSO₄ + 21%H₃ PO₄ CAS 7758-98-7 + 7664-38-2</p> <p>H302 Skadligt vid förtäring H314 Orsakar allvarliga hud- och ögonskador. H314 Orsakar allvarliga hud- och ögonskador. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, med långtidseffekter. P261 Undvik inandning av damm/rök/gas/dimma/ånga/aerosoler P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering P273 Undvik utsläpp till miljön. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart CENTRUM FÖR GIFTIG INFORMATION eller läkare. P302+P352 VID KONTAKT MED HUDEN: Tvätta med rikligt med tvål och vatten. P304+P340 VID ANDNING: Flytta den skadade till frisk luft och håll honom/henne i viloställning för att underlätta andningen. P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om sådana används och om de är lätta att ta ut. Fortsätt sköljningen.</p>









FARA




FARA

		<p>P305+P351+P338 VID ÖGONSKADA: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om de sitter på plats och om de lätt kan tas ut. Fortsätt sköljningen.</p> <p>P332+P313 Vid hudirritation: sök medicinsk rådgivning/behandling.</p> <p>P362+P364 Ta av förorenade kläder och tvätta dem innan de används igen.</p>	
0,7 ml HCl (21%)	<p>Hg (AFS-metoden)</p> <p>Kvikksilver – totalt (dricksvatten, rent vatten) (För Hg, upplöst AFS-metod = glas, 100 ml, utan konservering)</p>	<p>Leverantör: ALS Czech Republic s. r. o., Na Harfě 336/9, 190 00, Prag 9, Tel: +420 226 226 228 21% HCl CAS 7647-01-0</p> <p>H315 Irriterande för huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i andningsvägarna. P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. P302+P352 VID KONTAKT MED HUDEN: Tvätta med rikligt med tvål och vatten. P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om sådana används och om de är lätta att ta ut. Fortsätt sköljningen. P332+P337+P313 Om hud- eller ögonirritation kvarstår: Sök medicinsk rådgivning/behandling. P312 Om du inte mår bra, kontakta Giftinformationscentralen eller läkare.</p>	 VARNING
0,4 ml HCl 21% 1:1	<p>TOC</p> <p>Totalt Fe(II)</p>	<p>Leverantör: ALS Czech Republic s. r. o., Na Harfě 336/9, 190 00, Prag 9, Tel: +420 226 226 228 21% HCl CAS 7647-01-0</p> <p>H315 Irriterande för huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i andningsvägarna. P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. P302+P352 VID KONTAKT MED HUDEN: Tvätta med rikligt med tvål och vatten.</p>	 VARNING

		<p>P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om sådana används och om de är lätta att ta ut. Fortsätt sköljningen.</p> <p>P332+P337+P313 Om hud- eller ögonirritation kvarstår: Sök medicinsk rådgivning/behandling.</p> <p>P312 Om du inte mår bra, kontakta Giftinformationscentralen eller läkare.</p>
0,4 ml NaHSO ₄ (500 g/L)	VOC	<p>Leverantör: ALS Czech Republic s. r. o., Na Harfě 336/9, 190 00, Prag 9, Tel: +420 226 226 228</p> <p>500 g/l NaHSO₄ CAS 7681-38-1</p> <p>H318 Orsakar allvarliga ögonskador.</p> <p>P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd.</p> <p>P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om sådana används och om de är lätta att ta ut. Fortsätt sköljningen.</p> <p>P310 Kontakta genast Giftinformationscentralen eller läkare.</p> <div style="text-align: right;">  FARA </div>
5 ml metanol (på begäran)	TOL i jordar	<p>Leverantör: ALS Czech Republic s. r. o., Na Harfě 336/9, 190 00, Prag 9, Tel: +420 226 226 228</p> <p>CH₃ OH CAS 67-56-1</p> <div style="text-align: right;">    FARA </div> <p>H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.</p> <p>H370 Orsakar organskador.</p> <p>H301+H311+H331 Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning</p> <p>P210 Skydda från värme/gnistor/öppen låga/varma ytor. – Rökning förbjuden.</p> <p>P233 Håll behållaren tätt stängd.</p> <p>P260 Andas inte in damm/rök/gas/dimma/rök/aerosoler.</p> <p>P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd.</p> <p>P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart CENTRUM FÖR GIFTIG INFORMATION eller läkare.</p> <p>P308+P311 Vid exponering eller misstanke om exponering: kontakta läkare.</p>

formaldehyd , 1 ml.	CHMU	<p>Leverantör: ALS Czech Republic s. r. o., Na Harfě 336/9, 190 00, Prag 9, Tel: +420 226 226 228 37% HCHO CAS 50-00-0</p> <p>H314 Orsakar allvarliga hud- och ögonskador. H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion. H330 Kan orsaka dödsfall vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i andningsvägarna. H341 Misstänkt genetisk skada. H350 Kan orsaka cancer. H371 Kan orsaka skador på centrala nervsystemet, ögonen. H301+H311 Giftigt vid förtäring eller hudkontakt P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. P302+P352 VID KONTAKT MED HUDEN: Tvätta med rikligt med tvål och vatten. P310 Kontakta genast Giftinformationscentralen eller läkare. P405 Butik låst.</p>	 <p>FARA</p>
HCl 1:1 0,2 ml	CHMU	<p>Leverantör: ALS Czech Republic s. r. o., Na Harfě 336/9, 190 00, Prag 9, Tel: +420 226 226 228 21% HCl CAS 7647-01-0</p> <p>H315 Irriterande för huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i andningsvägarna. P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. P302+P352 VID KONTAKT MED HUDEN: Tvätta med rikligt med tvål och vatten. P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om sådana används och om de är lätta att ta ut. Fortsätt sköljningen. P332+P337+P313 Om hud- eller ögonirritation kvarstår: Sök medicinsk rådgivning/behandling. P312 Om du inte mår bra, kontakta Giftinformationscentralen eller läkare.</p>	 <p>VARNING</p>

HCl 1:1 2ml.	CHMU	<p>Leverantör: ALS Czech Republic s. r. o., Na Harfě 336/9, 190 00, Prag 9, Tel: +420 226 226 228 21% HCl CAS 7647-01-0</p> <p>H315 Irriterande för huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i andningsvägarna. P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. P302+P352 VID KONTAKT MED HUDEN: Tvätta med rikligt med tvål och vatten. P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om sådana används och om de är lätta att ta ut. Fortsätt sköljningen. P332+P337+P313 Om hud- eller ögonirritation kvarstår: Sök medicinsk rådgivning/behandling. P312 Om du inte mår bra, kontakta Giftinformationscentralen eller läkare.</p>	 VARNING
absorberande lösning			
A-PPAS-MET absorbanslösning (blandning av HNO ₃ + H ₂ O) ₂₂			
A-PPAS-HG absorptionslösning för kvicksilver (blandning av K ₂ Cr ₂ O ₇ + HNO ₃) ₃			
A-PPAS-H ₂ S absorbanslösning för sulfan (Ag ₂ SO ₄ i 5% KHSO ₄) ₄			