



Sredstvo za pritrjevanje	Parameter	Zunanja embalaža
0,5 ml NaOH 20% (m/m)	Kyanidy	<p>Dobavitelj: Na Harfě 336/9, 190 00, Praga 9, Telefon: +420 226 226 228 20% NaOH CAS 1310-73-2</p> <p>H314 Povzroča hude poškodbe kože in oči. P264 Po rokovanju z njim si temeljito umijte roke P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/obrazni ščitnik. P303+P361+P353 Pri stiku s kožo (ali lasmi): takoj odstranite vsa onesnažena oblačila. kožo sperite z vodo/sprho. P305+P351+P338 V primeru stika z očmi: Nekaj minut nežno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so nameščene in če jih je mogoče zlahka odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. P313 Poiščite zdravniško pomoč/zdravljenje.</p> <p> NEVARNOST</p>
0,7 ml HNO ₃ 67% 1:2	Skupaj kovine Živo srebro – skupno (odpadna voda)	<p>Dobavitelj: Na Harfě 336/9, 190 00, Praga 9, Telefon: +420 226 226 228 5mol/l HNO₃ CAS 7697-37-2</p> <p>H314 Povzroča hude poškodbe kože in oči. P264 Po rokovanju si temeljito umijte roke P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/obrazni ščitnik. P303+P361+P353 Pri stiku s kožo (ali lasmi): takoj odstranite vsa onesnažena oblačila. kožo sperite z vodo/sprho. P305+P351+P338 V primeru stika z očmi: Nekaj minut nežno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so nameščene in če jih je mogoče zlahka odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. P313 Poiščite zdravniško pomoč/zdravljenje.</p> <p> NEVARNOST</p>

0,5 ml (NH) ₄ SO ₄ + NH ₄ OH (1 mol/l)	Cr (VI)	<p>Dobavitelj: Na Harfě 336/9, 190 00, Praga 9, Telefon: +420 226 226 228 (NH)₄ SO₄ + 1 mol/l NH₄ OH CAS 7783-20-2 + 1336-21-6</p> <p>H314 Povzroča hude poškodbe kože in oči. H400 Zelo strupeno za vodne organizme P264 Po rokovanju si temeljito umijte roke P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/obrazni ščitnik. P305+P351+P338 V primeru stika z očmi: Nekaj minut nežno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so nameščene in če jih je mogoče zlahka odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če se draženje oči nadaljuje: Poiščite zdravniško pomoč/zdravljenje.</p>
0,4 ml H ₂ SO ₄ 59 % (m/m)	Karbofuran (vsota) Benfurakarb Karbosulfan	<p>Dobavitelj: Na Harfě 336/9, 190 00, Praga 9, Telefon: +420 226 226 228 59% H₂ SO₄ CAS 7664-93-9</p> <p>H314 Povzroča hude poškodbe kože in oči. P264 Po rokovanju si temeljito umijte roke P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/obrazni ščitnik. P303+P361+P353 Pri stiku s kožo (ali lasmi): takoj odstranite vsa onesnažena oblačila. kožo sperite z vodo/sprho. P305+P351+P338 V primeru stika z očmi: Nekaj minut nežno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so nameščene in če jih je mogoče zlahka odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. P313 Poiščite zdravniško pomoč/zdravljenje.</p>
0,4 ml H ₂ SO ₄ 59 % (m/m)	CHSK, NH ₄ ⁺ , N- Kjeldahl, P-celota.	<p>Dobavitelj: Na Harfě 336/9, 190 00, Praga 9, Telefon: +420 226 226 228 59% H₂ SO₄ CAS 7664-93-9</p> <p>H314 Povzroča hude poškodbe kože in oči. P264 Po rokovanju si temeljito umijte roke P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/obrazni ščitnik.</p>






NEVARNOST



NEVARNOST



NEVARNOST

		<p>P303+P361+P353 Pri stiku s kožo (ali lasmi): takoj odstranite vsa onesnažena oblačila. kožo sperite z vodo/sprho.</p> <p>P305+P351+P338 V primeru stika z očmi: Nekaj minut nežno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so nameščene in če jih je mogoče zlahka odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem.</p> <p>P313 Poiščite zdravniško pomoč/zdravljenje.</p>
0,8 ml cinkovega acetata 25 g/l	H S ₂ Sulfidi	<p>Dobavitelj: Na Harfě 336/9, 190 00, Praga 9, Telefon: +420 226 226 228 25 g/l (CH₃ COO)₂ Zn CAS 5970-45-6</p> <p>H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju H319 Povzroča hudo draženje oči. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki P264 Po rokovanju si temeljito umijte roke P273 Izogibajte se sproščanju v okolje. P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/obrazni ščitnik. P301+P310 OB ZAUŽITJU: Takoj pokličite center za obveščanje o toksikoloških snoveh ali zdravnika. P305+P351+P338 V primeru stika z očmi: Nekaj minut nežno izpirate z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so nameščene in če jih je mogoče zlahka odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. P332+P313 V primeru draženja kože: poiščite zdravniško pomoč/zdravljenje</p> <div style="text-align: right;">   OPOZORILO </div>
1,2 ml EDTA (2,5 %)	SO ₃ ⁽²⁻⁾ Sulfiti	<p>Dobavitelj: Na Harfě 336/9, 190 00, Praga 9, Telefon: +420 226 226 228 2,5 % [CH₂ N(CH₂ CO₂ H)]₂₂ CAS 5970-45-6</p> <p>H319 Povzroča hudo draženje oči. P264 Po rokovanju si temeljito umijte roke P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/obrazni ščitnik. P305+P351+P338 V primeru stika z očmi: Nekaj minut nežno izpirate z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so nameščene in če jih je mogoče zlahka odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če se draženje oči nadaljuje: Poiščite zdravniško pomoč/zdravljenje.</p> <div style="text-align: right;">  OPOZORILO </div>

<p>0,6 ml EDA v NaOH (0,2 % m/m)</p>	<p>BrO₃⁻, ClO₃⁻, ClO₂⁻ Bromati, kloriti in klorati</p>	<p>Dobavitelj: Na Harfě 336/9, 190 00, Praga 9, Telefon: +420 226 226 228 0,5 % C H₂₄ (NH)₂₂ + 0,2 % NaOH CAS 107-15-3 + 1310-73-2</p> <div data-bbox="1330 217 1576 456"> </div> <p>NEVARNOST</p> <p>H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H302 Zdravju škodljivo ob zaužitju. H311 Strupeno v stiku s kožo. H314 Povzroča hude poškodbe kože in oči. H317 Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo. H334 Pri vdihavanju lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem P210 Varujte pred vročino/iskrami/odprtim plamenom/vročimi površinami. – Prepovedano kajenje. P261 Izogibajte se vdihavanju prahu/dima/plina/megle/par/aerosolov P264 Po rokovanju si temeljito umijte roke P271 Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračevanih prostorih P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/obrazni ščitnik. P301+P330+P331 Če se pogoltne: Izperite usta. NE povzročati bruhanja. P303+P361+P353 V PRIMERU SODELOVANJA S KOŽO (ali lasmi): takoj odstranite vsa onesnažena oblačila. Izperite kožo z vodo/prhanjem. P304+P340 PRI DIHANJU: Poškodovanca prenesite na svež zrak in ga zadržite v mirujočem položaju, da lažje diha. P305+P351+P338 V primeru stika z očmi: Nekaj minut nežno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so nameščene in če jih je mogoče zlahka odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. P333+P313 V primeru draženja kože ali izpuščaja: poiščite zdravniško pomoč/zdravljenje. P342+P311 Pri težavah z dihanjem: pokličite center za obveščanje o zastrupitvah ali zdravnika.</p>
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



na zahtevo: HNO ₃ do pH<2, 9,9 ml HNO ₃ 67%	Radiologija	<p>Dobavitelj: Na Harfě 336/9, 190 00, Praga 9, Telefon: +420 226 226 228 67 % HNO₃ CAS 7697-37-2</p> <p>H314 Povzroča hude poškodbe kože in oči. H272 Lahko okrepi požar; oksidant P264 Po rokovanju si temeljito umijte roke P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/obrazni ščitnik. P303+P361+P353 Pri stiku s kožo (ali lasmi): takoj odstranite vsa onesnažena oblačila. kožo sperite z vodo/sprho. P305+P351+P338 V primeru stika z očmi: Nekaj minut nežno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so nameščene in če jih je mogoče zlahka odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. P313 Poiščite zdravniško pomoč/zdravljenje.</p>
2 ml HNO ₃ 40%	AOX	<p>Dobavitelj: Na Harfě 336/9, 190 00, Praga 9, Telefon: +420 226 226 228 40% HNO₃ CAS 7697-37-2</p> <p>H314 Povzroča hude poškodbe kože in oči. P264 Po rokovanju si temeljito umijte roke P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/obrazni ščitnik. P303+P361+P353 Pri stiku s kožo (ali lasmi): takoj odstranite vsa onesnažena oblačila. kožo sperite z vodo/sprho. P305+P351+P338 V primeru stika z očmi: Nekaj minut nežno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so nameščene in če jih je mogoče zlahka odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. P313 Poiščite zdravniško pomoč/zdravljenje.</p>



NEVARNOST



NEVARNOST

<p>2,5 ml CuSO₄ + H₃ PO₄ (21%)</p>	<p>Indeks fenola</p>	<p>Dobavitelj: Na Harfě 336/9, 190 00, Praga 9, Telefon: +420 226 226 228 10 % CuSO₄ + 21 %H₃ PO₄ CAS 7758-98-7 + 7664-38-2</p> <div style="text-align: right;">  NEVARNOST </div> <p>H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju H314 Povzroča hude poškodbe kože in oči. H314 Povzroča hude poškodbe kože in oči. H318 Povzroča resne poškodbe oči. H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P261 Izogibajte se vdihavanju prahu/dima/plina/megle/par/aerosolov P264 Po rokovanju si temeljito umijte roke P273 Izogibajte se sproščanju v okolje. P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/obrazni ščitnik. P301+P310 OB ZAUŽITJU: Takoj pokličite center za obveščanje o toksikoloških snoveh ali zdravnika. P302+P352 V PRIMERU SODELOVANJA S KOŽO: umijte z veliko mila in vode. P304+P340 PRI DIHANJU: Poškodovanca prenesite na svež zrak in ga zadržite v mirujočem položaju, da lažje diha. P305+P351+P338 V primeru stika z očmi: Nekaj minut nežno izpirate z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so nameščene in če jih je mogoče zlahka odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. P305+P351+P338 PRI POŠKODBI OČI: Nekaj minut nežno izpirati z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so na mestu in če jih je mogoče zlahka odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. P332+P313 V primeru draženja kože: poiščite zdravniško pomoč/zdravljenje. P362+P364 Pred ponovno uporabo odstranite onesnažena oblačila in jih operite.</p>
<p>0,7 ml HCl (21 %)</p>	<p>Hg (metoda AFS) Živo srebro – skupno (pitna voda, čista voda) (Za Hg, metoda AFS z</p>	<p>Dobavitelj: Na Harfě 336/9, 190 00, Praga 9, Telefon: +420 226 226 228 21% HCl CAS 7647-01-0</p> <div style="text-align: right;">  OPOZORILO </div> <p>H315 Draži kožo. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihal. P264 Po rokovanju si temeljito umijte roke</p>







	raztopljenim Hg = steklo, 100 ml, brez konzerviranja)	<p>P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/obrazni ščitnik.</p> <p>P302+P352 V PRIMERU SODELOVANJA S KOŽO: umijte z veliko mila in vode.</p> <p>P305+P351+P338 V primeru stika z očmi: Nekaj minut nežno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so nameščene in če jih je mogoče zlahka odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem.</p> <p>P332+P337+P313 Če se draženje kože ali oči nadaljuje: Poiščite zdravniško pomoč/zdravljenje.</p> <p>P312 Če se ne počutite dobro, pokličite informacijski center za toksične snovi ali zdravnika.</p>
0,4 ml HCl 21% 1:1	TOC Fe(II) skupaj	<p>Dobavitelj: Na Harfě 336/9, 190 00, Praga 9, Telefon: +420 226 226 228 21% HCl CAS 7647-01-0</p> <p>H315 Draži kožo. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihal. P264 Po rokovanju si temeljito umijte roke</p> <p>P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/obrazni ščitnik.</p> <p>P302+P352 V PRIMERU SODELOVANJA S KOŽO: umijte z veliko mila in vode.</p> <p>P305+P351+P338 V primeru stika z očmi: Nekaj minut nežno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so nameščene in če jih je mogoče zlahka odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem.</p> <p>P332+P337+P313 Če se draženje kože ali oči nadaljuje: Poiščite zdravniško pomoč/zdravljenje.</p> <p>P312 Če se ne počutite dobro, pokličite informacijski center za toksične snovi ali zdravnika.</p>
0,4 ml NaHSO ₄ (500 g/L)	VOC	<p>Dobavitelj: Na Harfě 336/9, 190 00, Praga 9, Telefon: +420 226 226 228 500 g/l NaHSO₄ CAS 7681-38-1</p> <p>H318 Povzroča resne poškodbe oči.</p> <p>P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/obrazni ščitnik.</p> <p>P305+P351+P338 V primeru stika z očmi: Nekaj minut nežno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so nameščene in če jih je mogoče zlahka odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem.</p>





OPOZORILO



NEVARNOST

		P310 Takoj pokličite informacijski center za toksične snovi ali zdravnika.
5 ml metanola (na zahtevo)	TOL v tleh	<p>Dobavitelj: Na Harfě 336/9, 190 00, Praga 9, Telefon: +420 226 226 228 CH₃ OH CAS 67-56-1</p> <p>H225 Zelo vnetljiva tekočina in hlapi. H370 Povzroča poškodbe organov. H301+H311+H331 Strupeno pri zaužitju, stiku s kožo ali vdihavanju P210 Varujte pred vročino/iskrami/odprtim plamenom/vročimi površinami. – Prepovedano kajenje. P233 Posodo hranite tesno zaprto. P260 Ne vdihavajte prahu/dima/plina/megle/dimov/aerosolov. P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/obrazni ščitnik. P301+P310 OB ZAUŽITJU: Takoj pokličite center za obveščanje o toksikoloških snoveh ali zdravnika. P308+P311 PRI izpostavljenosti ali sumu: pokličite zdravnika.</p> <div>    <div>NEVARNOST</div> </div>
formaldehid, 1 ml.	CHMU	<p>Dobavitelj: Na Harfě 336/9, 190 00, Praga 9, Telefon: +420 226 226 228 37% HCHO CAS 50-00-0</p> <p>H314 Povzroča hude poškodbe kože in oči. H317 Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo. H330 Lahko povzroči smrt pri vdihavanju. H335 Lahko povzroči draženje dihal. H341 Sum na genetsko poškodbo. H350 Lahko povzroči raka. H371 Lahko povzroči poškodbe osrednjega živčnega sistema, oči. H301+H311 Strupeno pri zaužitju ali stiku s kožo P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/obrazni ščitnik.</p> <div>    <div>NEVARNOST</div> </div>

		<p>P302+P352 V PRIMERU SODELOVANJA S KOŽO: umijte z veliko mila in vode.</p> <p>P310 Takoj pokličite informacijski center za toksične snovi ali zdravnika.</p> <p>P405 Trgovina je zaklenjena.</p>
HCl 1:1 0,2 ml	CHMU	<p>Dobavitelj: Na Harfě 336/9, 190 00, Praga 9, Telefon: +420 226 226 228 21% HCl CAS 7647-01-0</p> <p>H315 Draži kožo. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihal. P264 Po rokovanju si temeljito umijte roke P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/obrazni ščitnik. P302+P352 V PRIMERU SODELOVANJA S KOŽO: umijte z veliko mila in vode. P305+P351+P338 V primeru stika z očmi: Nekaj minut nežno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so nameščene in če jih je mogoče zlahka odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. P332+P337+P313 Če se draženje kože ali oči nadaljuje: Poiščite zdravniško pomoč/zdravljenje. P312 Če se ne počutite dobro, pokličite informacijski center za toksične snovi ali zdravnika.</p> <p> OPOZORILO</p>
HCl 1:1 2ml.	CHMU	<p>Dobavitelj: Na Harfě 336/9, 190 00, Praga 9, Telefon: +420 226 226 228 21% HCl CAS 7647-01-0</p> <p>H315 Draži kožo. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihal. P264 Po rokovanju si temeljito umijte roke P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/očala/obrazni ščitnik. P302+P352 V PRIMERU SODELOVANJA S KOŽO: umijte z veliko mila in vode.</p> <p> OPOZORILO</p>

		<p>P305+P351+P338 V primeru stika z očmi: Nekaj minut nežno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so nameščene in če jih je mogoče zlahka odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem.</p> <p>P332+P337+P313 Če se draženje kože ali oči nadaljuje: Poiščite zdravniško pomoč/zdravljenje.</p> <p>P312 Če se ne počutite dobro, pokličite informacijski center za toksične snovi ali zdravnika.</p>
vpojna raztopina		
Absorpcijska raztopina A-PPAS-MET (mešanica HNO_3 + H_2O) ₂₂		
A-PPAS-HG absorpcijska raztopina za živo srebro (mešanica $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ + HNO_3) ₃		
A-PPAS- H_2S absorpcijska raztopina za sulfan (Ag_2SO_4 v 5 % KHSO_4) ₄		